Antech

Smarter Diagnostics. Better Care.™

VetScan i-STAT 1

Procédure de mise à jour

1. Désactivez le service ***scil vIP***.
Clic droit sur l'icône ***scil vIP console***, puis sélectionnez « ***arrêter le service*** ».





2. Connectez-vous à l'adresse Internet suivante :
https://www.scilvet.fr/telechargement/maj-i-stat-1/

3. Cliquez sur la ligne :
« Téléchargement du logiciel de mise à jour de votre analyseur VetScan i-STAT1 »

4. Ouvrez le dossier **« ISTAT_UPDATE.zip».**



Antech Diagnostics France - Parc Activeum, 3 rue Jacqueline Auriol - 67120 ALTORF France
Sàrl au capital de 1 498 500 €

Téléphone	**: +33 (0)3 90 20 16 40**	N° TVA	: FR23420248171	Banque	: BNP Paribas Strasbourg
E-mail	: service-commercial.fr@antechdx.com	SIRET	: 420 248 171 00035	Compte	: 30004 00485 00010098767 54
Internet	: www.scilvet.com	APE	: 4646Z	IBAN	: FR76 3000 4004 8500 0100 9876 754
		RCS	: SAVERNE	SWIFT	: BNPAFRPPSTR

Antech
Smarter Diagnostics. Better Care.™

5. Ouvrez le fichier **« SUY59A50.exe ».**

6. Dans le dossier où se trouvait initialement le fichier **« ISTAT-UPDATE.zip »** ouvrez le fichier **« JAMMLITE.EXE ».**



7. La fenêtre ci-dessous s'ouvre :



> Veuillez vérifier la sélection des informations.

Antech Diagnostics France - Parc Activeum, 3 rue Jacqueline Auriol - 67120 ALTORF France
Sàrl au capital de 1 498 500 €

Téléphone : **+33 (0)3 90 20 16 40**
E-mail : service-commercial.fr@antechdx.com
Internet : www.scilvet.com

N° TVA : FR23420248171
SIRET : 420 248 171 00035
APE : 4646Z
RCS : SAVERNE

Banque : BNP Paribas Strasbourg
Compte : 30004 00485 00010098767 54
IBAN : FR76 3000 4004 8500 0100 9876 754
SWIFT : BNPAFRPPSTR

REMARQUE : le port *(USB ou COM)* peut changer selon votre ordinateur. Il vous sera possible de détecter le bon port lors du lancement de la mise à jour.

>> Exemples ci-dessous :

A. Dans le premier cas, le **mauvais port** est sélectionné :



B. Dans le second cas, le **bon port** est sélectionné :



>> REMARQUE : si le logiciel est bloqué sur la fenêtre « Waiting for analyzer » :
A. Retirez l'i-stat 1 du socle.
B. Déposez à nouveau l'analyseur sur le socle.

Antech Diagnostics France - Parc Activeum, 3 rue Jacqueline Auriol - 67120 ALTORF France
Sàrl au capital de 1 498 500 €

Téléphone	**: +33 (0)3 90 20 16 40**	N° TVA	: FR23420248171	Banque	: BNP Paribas Strasbourg
E-mail	: service-commercial.fr@antechdx.com	SIRET	: 420 248 171 00035	Compte	: 30004 00485 00010098767 54
Internet	: www.scilvet.com	APE	: 4646Z	IBAN	: FR76 3000 4004 8500 0100 9876 754
		RCS	: SAVERNE	SWIFT	: BNPAFRPPSTR

Antech
Smarter Diagnostics. Better Care.™

8. A l'apparition de la fenêtre ci-dessus, merci de bien vouloir poser votre analyseur sur le socle.

9. La mise à jour se lance automatiquement :



10. A l'affichage « 2253/2253 », la mise à jour est terminée.

11. Retirez l'analyseur du socle puis allumez-le.
VetScan® i-STAT1 est prêt à l'emploi à l'apparition du message « clé à jour ».

12. Activez le service de ***scil vIP***.
Clic droit sur l'icône ***scil vIP console***, puis sélectionnez « ***redémarrer le service*** ».





>> Veuillez noter que cette manipulation est à réaliser tous les six mois *(Juin et Décembre)*.

Antech Diagnostics France - Parc Activeum, 3 rue Jacqueline Auriol - 67120 ALTORF France
Sàrl au capital de 1 498 500 €

Téléphone	**: +33 (0)3 90 20 16 40**	N° TVA	: FR23420248171	Banque	: BNP Paribas Strasbourg
E-mail	: service-commercial.fr@antechdx.com	SIRET	: 420 248 171 00035	Compte	: 30004 00485 00010098767 54
Internet	: www.scilvet.com	APE	: 4646Z	IBAN	: FR76 3000 4004 8500 0100 9876 754
		RCS	: SAVERNE	SWIFT	: BNPAFRPPSTR